



## ЗЛС339А

Индикатор знаковосинтезирующий, фосфид—арсенид—галлиевый, эпитаксиальный. Предназначен для визуальной индикации. Индикатор имеет семь сегментов и десятичную точку, излучающих свет при воздействии прямого тока. Различные комбинации элементов, обеспечиваемые внешней коммутацией, позволяют воспроизвести цифры от 0 до 9 и десятичную точку. Высота знака 2.5 мм. Выпускаются в стеклокерамическом корпусе.

Масса прибора не более 3 г.

ЗЛС339А



Подключение выводов при формировании цифр и знака

Цифры и знак	Выводы
0	2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10
1	3, 6, 8, 9
2	1, 3, 4, 5, 8, 9, 10
3	1, 3, 5, 6, 8, 9, 10
4	1, 2, 3, 6, 8, 9
5	1, 2, 3, 5, 6, 8, 10
6	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
7	3, 6, 8, 9, 10
8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10
9	1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10
Десятичный знак	2, 3, 8

## Электрические и световые параметры

Цвет свечения .....	Красный
Сила света индикатора при $I_{пр} = 3$ мА, не менее .....	160 мккд
Отношение силы света двух любых сегментов	1...3
Постоянное прямое напряжение сегмента при $I_{пр} = 3$ мА, не более:	
$T = +25$ и $+70$ °С .....	1,9 В
$T = -60$ °С .....	2,5 В

## Предельные эксплуатационные данные

Постоянное (импульсное) обратное напряжение .....	5 В
Постоянный прямой ток сегмента:	
$-60$ °С $\leq T \leq +35$ °С .....	5 мА
$T = +70$ °С <sup>1</sup> .....	3 мА
Импульсный прямой ток сегмента при $t_n = 2,5$ мс:	
$-60$ °С $\leq T \leq +35$ °С:	
$Q \leq 12$ .....	5 мА
$Q > 12$ .....	60 мА
$T = +70$ °С <sup>1</sup> :	
$Q \leq 12$ .....	3 мА
$Q > 12$ .....	36 мА
Рассеиваемая мощность сегмента:	
$-60$ °С $\leq T \leq +35$ °С .....	76 мВт
$T = +70$ °С <sup>1</sup> .....	46 мВт
Температура окружающей среды .....	$-60...+70$ °С

<sup>1</sup> В диапазоне температур окружающей среды  $+35...+70$  °С прямой постоянный и импульсный токи, рассеиваемая мощность снижается линейно.

Разрешается присоединять выводы индикатора к элементам аппаратуры на расстоянии не ближе 2,5 мм от корпуса. При пайке выводов в течение 2...3 с нагрев индикатора в любой точке не должен превышать  $+85$  °С. Крепление индикатора должно осуществляться путем зажима в специальный соединитель или распайкой его на печатную плату.

При загрязнении поверхность индикатора рекомендуется протирать ватным тампоном, смоченном в этиловом спирте.

В качестве схемы управления рекомендуется применять микросхему 514ИД1.

