



Альфа

Микрон

572ПА1

Зарубежный аналог AD7520

ПЕРЕМНОЖАЮЩИЙ 10-РАЗРЯДНЫЙ ЦАП

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Микросхема ЦАП 572ПА1 предназначена для преобразования 10-разрядного прямого параллельного двоичного кода на цифровых входах в ток на аналоговом выходе, который пропорционален значениям кода и (или) опорного напряжения. Она выполнена по КМОП-технологии с поликремниевыми затворами.

ПРИМЕНЕНИЕ



Микросхемы 572ПА1 применяются в устройствах вывода, сопряжения и отображения информации, совместно с универсальными осциллографами и графопостроителями, в системах автоматизации производственных процессов, аппаратуре для физических экспериментов и др.

ТИПОНОМИНАЛЫ


Типономинал	T _A [°C]	Корпус	ТУ	Производитель
572ПА1...В	-50...+85	201.16-8	6КО 347.182ТУ1	Альфа
572ПА1...Г, Д	-50...+85	201.16-15	АЕРП431320.160-01ТУ	Микрон
572ПА1...В	-50...+85	238.16-1	6КО 347.182ТУ1	Альфа
Н572ПА1...В	-50...+85	Н04.16-18	6КО 347.182ТУ1	Альфа
Б572ПА1...В-2	-50...+85	Б(к)(die)	6КО 347.455ТУ	Альфа
Б572ПА1...В-2	-50...+85	201.16-8	6КО 348.452-01ТУ	Альфа
Х572ПА1...В	-10...+70	201.16-8	6КО 348.452-01ТУ	Альфа
КР572ПА1...В	-10...+70	238.16-1	6КО 348.452-01ТУ	Альфа

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

Символ	Назначение	DIP, б/к	CC
DB0	Вход 0 разряда (СЗР)	4	9
DB1	Вход 1 разряда	5	10
DB2	Вход 2 разряда	6	11
DB3	Вход 3 разряда	7	12
DB4	Вход 4 разряда	8	13
DB5	Вход 5 разряда	9	14
DB6	Вход 6 разряда	10	15
DB7	Вход 7 разряда	11	16
DB8	Вход 8 разряда	12	1
DB9	Вход 9 разряда (МЗР)	13	2
GND	Общий вывод (земля)	3	8
OUT _{A1}	Аналоговый выход 1	1	6
OUT _{A2}	Аналоговый выход 2	2	7
R _{fb}	Резистор обратной связи	15	5
V _{cc}	Напряжение питания	14	3
V _{ref}	Опорное напряжение	16	4



СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

В состав ИС 572ПА1 входит прецизионная поликремниевая резистивная матрица (РМ) типа $R-2R$, усилители-инверторы (УИ) для управления токовыми ключами, токовые двухпозиционные ключи, выполненные на КМОП-транзисторах.

Для работы в режиме с выходом по напряжению к ИС ЦАП 572ПА1 подключаются внешние ИОН и ОУ с цепью отрицательной обратной связи (ЦОС), работающей в режиме суммирования токов.

Динамические свойства ИС 572ПА1 характеризуются временем установления выходного тока при включении СЗР и одновременном выключении всех остальных разрядов, т. е. не так называемом главном переходе. При этом наблюдается наиболее длительный и сложный переходный процесс со значительными выбросами.

Микросхема ЦАП обладает помехозащищенностью 0.4 В при уровнях $V_L \leq 4$ В и $V_H \geq V_{cc} - 0.5$ В.

Типовое (среднее) значение δ_t при $T_A = +25 \pm 10^\circ\text{C}$ составляет $\pm 0.1\%$ для 572ПА1А, $\pm 0.2\%$ для 572ПА1Б и $\pm 0.4\%$ для 572ПА1В (Г).

Преобразователь 572ПА1 допускает работу при напряжении питания в диапазоне от 5 до 17 В и изменении опорного напряжения в пределах ± 17 В без гарантии норм на параметры.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

При эксплуатации ЦАП 572ПА1 необходимо учитывать ряд его специфических свойств, связанных с особенностями КМОП-технологии. Так, ток, потребляемый ЦАП от источника питания, зависит от уровня цифровых сигналов на входе. При некоторых значениях сигналов между уровнями логических 0 и 1 ток потребления максимальен и может в несколько раз превышать норму.

При работе с ЦАП 572ПА1 рекомендуется следующая последовательность подачи электрических напряжений: потенциал общего вывода, напряжение питания, опорное напряжение, напряжение на цифровые входы. Порядок снятия напряжения — обратный. Если уровни цифровых сигналов не превышают 5.5 В, то порядок подачи напряжений может быть произвольным. Опорное напряжение на вход 15 ИС может подаваться любой полярности и формы.

Основная схема включения ИС ЦАП 572ПА1 позволяет реализовать четырехквадрантное умножение и обеспечивает функцию униполярного преобразования двоичного кода в напряжение на выходе внешнего ОУ. Выходное напряжение формируется в пределах от 0 до V_{ref} . Связь между напряжением на выходе 1 схемы и двоичным кодом на цифровых входах ЦАП однозначна.

Использование внешнего ОУ предполагает его правильный выбор, исходя из точностных и скоростных свойств преобразователя. Для сохранения точности ЦАП следует использовать ОУ с напряжением смещения не более 5 мВ (0.5 МЗР). Желательно также, чтобы время установления ОУ не превышало 2...5 мкс.

На практике совместно с ЦАП 572ПА1 часто используется ОУ типа 154УД3, имеющий напряжение смещения нуля 6 мВ и время установления 0.5 мкс.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

При $T_A = +25 \pm 10^\circ\text{C}$, $V_{cc} = +15$ В $\pm 10\%$, $V_{ref} = 10.24$ В $\pm 0.25\%$

Параметр	Значение		Единица измерения
	min	max	
Разрешение	10	—	разряд
Ток потребления	—	2	мА
Входной ток смещения нуля	—	100	нА
Дифференциальная линейность	A B В Г	± 0.1 ± 0.2 ± 0.4 ± 0.8	% ПШ
Абсолютная погрешность преобразования в конечной точке шкалы	K572ПА1, KР572ПА1 572ПА1, Н572ПА1, Р572ПА1	± 3 — 0.5	% ПШ
Нелинейность	A Б В Г	± 0.1 ± 0.2 ± 0.4 ± 0.8	% ПШ
Время установления выходного тока	—	5	мкс

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Параметр	К572ПА1, КР572ПА1		572ПА1, Н572ПА1, Р572ПА1		Единица измерения
	min	max	min	max	
Напряжение питания, V_{cc}	13.5 ¹⁾	16.5	13.5 ¹⁾	16.8	В
Опорное напряжение, V_{ref}	10.22	10.28	-22.5	22.5	В
Входное напряжение ВЫСОКОГО уровня, V_H	3.8	V_{cc}	3.8	V_{cc}	В
Входное напряжение НИЗКОГО уровня, V_L	0	0.8	0	0.8	В

¹⁾ Ранее приводилось значение 4.75 В.