

Транзисторы ПЗ07, ПЗ07А, ПЗ07Б, ПЗ07В, ПЗ07Г, ПЗ08 , ПЗ09

Тип прибора	Предельные значения параметров при $T_n = 25\text{ }^\circ\text{C}$					Значения параметров при $T_n = 25\text{ }^\circ\text{C}$						Рисунок
	Ик.макс, мА	Ик.и.макс, мА	UкЭв.макс, В	Uкбо.макс, В	Рк.макс, мВт	h_{21}	Uкб, В	Iэ, мА	Uкэ.нас, В	Икбо, мкА	fтр, МГц	
ПЗ07	30	120	80	80	250	16...50	20	10	–	3	20	1
ПЗ07А	30	120	80	80	250	30...90	20	10	–	3	20	1
ПЗ07Б	15	120	80	80	250	50...150	20	10	–	3	20	1
ПЗ07В	30	120	60	60	250	50...150	20	10	–	3	20	1
ПЗ07Г	15	120	80	80	250	16...50	20	10	–	3	20	1
ПЗ08	30	120	120	120	250	30...90	20	10	–	3	20	1
ПЗ09	30	120	120	120	250	16...50	20	10	–	3	20	1

Корпус

