

02	<ul style="list-style-type: none"> • П100 • П33 • М47 • М75 • М750 • М I • 500 • Н70 	E24	<ul style="list-style-type: none"> • 2,7 - 3,9 • 4,7 - 7,5 • 5,1 - 10 • 12 - 24 • 20 - 33 • 51-82 • 1500 	<ul style="list-style-type: none"> • $\pm 0,4; \pm 0,5; \pm 1,0$(пФ.) $\pm 10; 20$ • $\pm 0,4; \pm 0,5; \pm 1,0$(пФ.) $\pm 10; 20$ • $\pm 0,4; \pm 0,5; \pm 1,0$(пФ.) $\pm 5; 10; 20$ • $\pm 5; 10; 20$ • $\pm 5; 10; 20$ • $\pm 5; 10; 20$ • $\pm 5; 10; 20$ • $+50/-20; +80/-20$ 	<ul style="list-style-type: none"> • 80*; 250 • 80*; 250 • 80*; 250 • 80*; 250 • 32*; 250 • 32*; 250 • 32*; 250 • 32*; 160 	<ul style="list-style-type: none"> • -60...+125 • -60...+125 • -60...+125 • -60...+125 • -60...+125 • -60...+125 • -60...+85
03	<ul style="list-style-type: none"> • П100 • П33 • М47 • М75 • М750 • М I • 500 • Н70 	E24	<ul style="list-style-type: none"> • 4,7 - 7,5 • 8,2-10 • 11 - 15 • 27 - 39 • 36 - 56 • 91 - 160 • 2200 	<ul style="list-style-type: none"> • $\pm 0,4; \pm 0,5; \pm 1,0$(пФ.) $\pm 5; 10; 20$ • $\pm 0,4; \pm 0,5; \pm 1,0$(пФ.) $\pm 5; 10; 20$ • $\pm 5; 10; 20$ • $\pm 5; 10; 20$ • $\pm 5; 10; 20$ • $\pm 5; 10; 20$ • $\pm 5; 10; 20$ • $+50/-20; +80/-20$ 	<ul style="list-style-type: none"> • 80*; 250 • 80*; 250 • 80*; 250 • 80*; 250 • 32*; 250 • 32*; 250 • 32*; 250 • 32*; 160 	<ul style="list-style-type: none"> • -60...+125 • -60...+125 • -60...+125 • -60...+125 • -60...+125 • -60...+125 • -60...+85

ДЛЯ ВАРИАНТА К 10-19 "Б"

Группа ТКЕ	Ряд	Сном., пФ.	Отклонения от Сном., %	Рабочее напряжение, В.	Диапазон рабочих температур, °С.
<ul style="list-style-type: none"> • М47 • Н70 	<ul style="list-style-type: none"> • E6 	<ul style="list-style-type: none"> • 15; 18 • 680 - 2200 	<ul style="list-style-type: none"> • $\pm 5; 10; 20$ • $+50/-20; +80/-20$ 	<ul style="list-style-type: none"> • 80*; 250 • 32*; 160 	<ul style="list-style-type: none"> • -60...+100 • -60...+85